



1
dachówka holenderka
łaty 6/3 cm
kontrłaty 6/3 cm
deskowanie na zakład 25 mm
krokwie 17/20

2
deski igł. 38 mm
kleszcza 2x 13/20
(lub jętki 17/20)
deski igł. 25 mm

UWAGA!
Głębokość widoku poza przekrojem ograniczono do ok. 0,5 m
aby wyraźnie zilustrować schemat konstrukcyjny więzara pustego,
w przeciwieństwie do przekroju A-A, gdzie widoczne jest również tło
przekroju, w tym również fragmenty elewacji.

**INWENTARYZACJA
PRZEKRÓJ B-B
1 : 50**

OBIEKT: Kościół Najświętszego Serca Pana Jezusa
ul. Chopina 7, 11-015 Olsztynek
Dz. Nr 153, Obręb 4, Powiat Olsztyński

WYKONAWCA: INVEST Marek Zaremba
ul. Kettlinga 8, 11-041 Olsztyn

INWESTOR: Parafia Rzymskokatolicka
Najświętszego Serca Pana Jezusa
ul. Chopina 7, 11-015 Olsztynek

NAZWA RYSUNKU:	Inwentaryzacja częściowa Przekrój B-B	BRANŻA:	Architektura
OPRACOWAŁ:	mgr inż. Andrzej Zabołowicz	Nr upr.	73/86/OI
SPRAWDZIŁ:	mgr inż. Marek Zaremba	Podpis	DATA: 02.2009.
		SKALA: 1 : 50	
			NR. RYS. 5